

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BÌM SƠN**

Số: 1582 /UBND-QLĐT

V/v xem xét xử lý thoát nước, vệ sinh
môi trường tại các khu vực dân cư giáp
ranh khu công nghiệp Bỉm Sơn

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bỉm Sơn, ngày 13 tháng 8 năm 2018

Kính gửi: Ban quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các KCN Thanh Hóa.

Các khu A và khu B - Khu Công nghiệp Bỉm Sơn đã được Ban QL KKT Nghi Sơn và các KCN Thanh Hóa cấp phép cho các đơn vị (Công ty CP đầu tư Xây dựng HUD4, Công ty Cổ phần Fuhucorp) để thực hiện đầu tư và kinh doanh hạ tầng. Tuy nhiên, đến nay, hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư đồng bộ đặc biệt là hệ thống thoát nước, dẫn đến việc thoát nước của khu vực còn nhiều bất cập, gây ngập úng tại một số điểm dân cư hiện trạng giáp với các khu công nghiệp, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống dân cư và mất vệ sinh môi trường, cụ thể:

- Tại Khu B: Khu vực dân cư tổ 5, khu phố 5, phường Bắc Sơn giáp với Khu B, Khu công nghiệp Bỉm Sơn (phía nam đường N3, giáp đường sắt vào KCN), thường xuyên bị ngập úng khi có mưa do lượng nước mưa trong Khu công nghiệp chưa được thu gom tràn xuống, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống nhân dân.

- Tại Khu A: Khu vực dân cư tổ 5, khu phố 10, phường Bắc Sơn, phía Nam đường D-D3 (khu vực nút giao giữa đường Hồ Tùng Mậu và D-D3), hiện nay có hiện tượng đất trôi từ khu công nghiệp ra đường Hồ Tùng Mậu và ngập cục bộ các hộ dân khi có mưa lớn.

Mặt khác, theo thiết kế san nền thoát nước đã được phê duyệt toàn bộ lưu lượng nước phía Nam đường E1E4 và phía Tây mương thoát nước khu công nghiệp (diện tích khoảng 46,6ha) đều xả về cống thoát nước hiện có qua đường Hồ Tùng Mậu tại khu vực trên (vị trí xá số 9), tiết diện cống là: 1,5x1,5m và qua mương hiện trạng rộng khoảng 2,0m, sâu khoảng 1,5m, dài khoảng 60m trước khi thoát ra hệ thống suối hiện có là không đảm bảo năng lực thoát nước cho khu vực và có nguy cơ gây ngập úng cho khu dân cư hiện trạng.

Để xử lý triệt để tình trạng ngập úng, đảm bảo cuộc sống của nhân dân trong khu vực, UBND thị xã Bỉm Sơn đề nghị Ban QL Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Thanh Hóa cần chỉ đạo các nội dung sau:

1. Yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 nhanh chóng thực hiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu B, Khu Công nghiệp Bỉm Sơn theo giấy phép

đầu tư đã được cấp, trong đó trước mắt cần tập trung xây dựng hệ thống thoát nước mưa đồng bộ tại khu vực giáp ranh giữa khu công nghiệp và các hộ dân tổ 5, khu phố 5, phường Bắc Sơn (khu vực phía Đông Nam đường N3, giáp đường sắt vào KCN), có giải pháp xử lý triệt để tình trạng ú đọng nước hiện nay.


2. Yêu cầu Công ty Cổ phần Fuhucorp đẩy nhanh tiến độ thực hiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu A, Khu công nghiệp Bỉm Sơn, trọng tâm giải quyết dứt điểm công tác GPMB và thực hiện hoàn thiện tuyến D-D3, tránh tình trạng đất san nền chảy xuống đường Hồ Tùng Mậu (tại khu vực nút giao giữa đường Hồ Tùng Mậu và đường D-D3 thuộc tổ 5, khu phố 10) khi mưa và gây ảnh hưởng đến các hộ dân trong khu vực.

3. Đề nghị phải có biện pháp nghiên cứu cải tạo mở rộng cống qua đường Hồ Tùng Mậu và xây dựng mở rộng đoạn mương dẫn dòng qua khu dân cư (hiện là mương đất) ra suối hiện trạng, tại vị trí xã số 9, để đảm bảo thoát nước cho khu công nghiệp và dân cư trong khu vực.

UBND thị xã Bỉm Sơn có ý kiến đề nghị Ban Quản lý Khu KTNS và các KCN Thanh Hóa quan tâm chỉ đạo sớm khắc phục./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND TX (B/cáo);
- Các phòng: TNMT, QLĐT;
- Lưu: VT, QLĐT.



Tống Thanh Bình