

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

Số: **404**/UBND- QLĐT

V/v cho phép đào vỉa hè đường Trần
Phú để kiểm tra sự cố đường ống cấp
nước và thực hiện sửa chữa.

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.**

Bỉm Sơn, ngày **09** tháng 3 năm 2018.

Kính gửi: Giám đốc Chi nhánh cấp nước Bỉm Sơn.

UBND thị xã Bỉm Sơn nhận được văn bản bản số 18/CV-CN ngày 09/3/2018 của Chi nhánh cấp nước Bỉm Sơn về việc xin phép được đào vỉa hè đường Trần Phú để kiểm tra sự cố đường ống cấp nước trục chính D150 tại công Trung tâm hội nghị thị xã. Sau khi xem xét, UBND thị xã Bỉm Sơn có ý kiến như sau:

1. Hiện nay, qua công tác kiểm tra của Chi nhánh cấp nước Bỉm Sơn cho thấy có hiện tượng nguồn cấp nước bị thất thoát lớn tại khu vực đường ống chính trên trục đường Trần Phú, phường Ba Đình, nguyên nhân dự đoán do ống thép D150 trên vỉa hè phía Bắc đường Trần Phú nằm phía Tây đường vào trung tâm hội nghị thị xã bị vỡ (có hiện tượng nước ngấm ra mương thoát nước dọc). Để đảm bảo hoạt động cấp nước phục vụ nhân dân được liên tục, chống thất thoát nước, gây lãng phí tài nguyên và làm giảm hiệu quả kinh doanh của Chi nhánh cấp nước Bỉm Sơn, UBND thị xã Bỉm Sơn đồng ý để Chi nhánh cấp nước Bỉm Sơn được phép đào vỉa hè đường Trần Phú tại khu vực phía Tây đường vào trung tâm hội nghị thị xã để kiểm tra, xử lý sự cố, với quy mô cụ thể như sau: Chiều dài khoảng 5,0m về phía Tây kể từ bó vỉa khu vực công vào trung tâm hội nghị; Chiều rộng đào tối đa 1,5m; Chiều sâu đào đến hết chiều sâu đường ống cấp nước hiện trạng.

2. Chi nhánh cấp nước Bỉm Sơn có trách nhiệm:

- Phải có biện pháp thi công đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, không làm hư hỏng các công trình ngầm, các hạ tầng công cộng hiện có. Nếu để xảy ra tình trạng mất vệ sinh môi trường, mất ATGT, gây hư hỏng các công trình công cộng lân cận thì Chủ đầu tư (Chi nhánh cấp nước Bỉm Sơn) phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bồi thường, khôi phục hiện trạng và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Hoàn trả lại mặt bằng hiện trạng theo đúng kết cấu, chủng loại vỉa hè ngay sau khi thực hiện xong việc khác phục sự cố.

3. Giao cho Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bỉm Sơn là đơn vị được giao quản lý, bảo dưỡng và sửa các công trình hạ tầng công cộng đô thị thu, quản lý việc thực hiện ;

4. Giao cho Phòng Quản lý đô thị, Đội kiểm tra quy tắc thị xã, UBND phường Ba Đình, giám sát quản lý theo quy định;

UBND thị xã Bỉm Sơn có ý kiến để Chi nhánh cấp nước Bỉm Sơn biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBNDTX(để B/c) ;
- Đội KTQT ĐT,
- UBND phường Ba Đình;
- Lưu:VP.



Tông Thanh Bình